การจัดการความรู้ (KM)	**One-Point Lesson** (ความรู้เฉพาะเรื่อง)

หัวเรื่อง	คำสั่งต่อเส้นให้เป็นหนึ่งเดียวกัน สำหรับการตัดชิ้นงานด้วย Laser cut ในโปรแกรม Autocad	เลขที่เอกสาร	1/1
		วันที่รายงาน	1/07/2555

ประเภท	☐ ความรู้พื้นฐาน ☑ การแก้ไขปรับปรุง ☐ ความยุ่งยาก / ปัญหาที่เกิดขึ้น	หัวหน้ากลุ่มงาน	หัวหน้างาน	ผู้จัดทำ
		มนตรี ปราณีมาโพธ	ทานตวรรณ เต็กชื่น	วัชระ พอกพูน

ปัญหา ไฟล์งานสำหรับการตัดชิ้นงานด้วย Laser cut ต้องมีเส้นเป็นหนึ่งเดียวกัน

สาเหตุ เครื่อง Laser cut ทำงานด้วยระบบเส้นต่อเนื่อง ดังนั้นถ้าเส้นไม่ต่อเนื่องเป็น เส้นเดียวกันเครื่องจะไม่ทำงาน

วิธีการแก้ไข ใช้คำสั่ง Region ทำให้เส้นทั้งหมด เป็นหนึ่งเดียวกัน



<u>ความรู้พื้นฐาน</u>

เมื่อเขียนเส้น เส้นจะไม่ต่อเป็นหนึ่งเดียวกัน

เส้นจะแยกเป็นอิสระ ออกจากกัน

การใช้คำสั่ง Region มีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าโปรแกรม Program Autocad
2. เลือก ไอคอน ที่มีชื่อว่า Region
3. ใช้เมาส์ ลากครอบชิ้นงาน
4. คลิกส์ขวา หนึ่งครั้ง
5. เส้นทั้งหมดจะต่อเนื่อง เป็นเส้นเดียวกัน









ผลลัพธ์ที่ได้ คือ สามารถส่งไฟล์งาน ให้เครื่อง Laser cut ทำงานได้

ผลที่ได้รับ											
	วันที่										
	ผู้ถ่ายทอด										
	ผู้รับการถ่ายทอด										