


การจัดการความรู้ (KM)		One-Point Lesson (ความรู้เฉพาะเรื่อง)			
หัวเรื่อง	การแก้ปัญหา Print งานลงใน กระดาษไข ไม่ได้ขนาด			เลขที่เอกสาร	1/2
				วันที่รายงาน	20/01/2555
ประเภท	☐ ความรู้พื้นฐาน	☐ การแก้ไขปรับปรุง	☒ ความยุ่งยาก / ปัญหาที่เกิดขึ้น	หัวหน้ากลุ่มงาน	หัวหน้างาน
				มนตรี ปราณีมาโพธิ์	ทนายธรรม เด็กขึ้น
				ผู้จัดทำ	วัชร พอกพูน
ปัญหา เนื่องจาก Print งานที่เป็นกระดาษไข ไม่ได้ขนาด (กระดาษไข มีการหดตัว หลังจากผ่านความร้อน ตอนปรี้น) สาเหตุ เกิดจากการตั้งค่าก่อนทำงานเขียนแบบ ในโปรแกรม Autocad ไม่ถูกต้อง วิธีการแก้ไข ตรวจสอบ การตั้งค่า ก่อนทำงานเขียนแบบ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. เข้าโปรแกรม Program Autocad 2. เลือก File > Page Setup Manager 3. เลือก Modify 4. เลือก เครื่องปริ้นเตอร์ 5. เลือก Properties 6. เลือก Device and Document Settings 7. เลือก Plottet Calibration 8. เลือก Calibrate Plotter 9. เลือก ชนิดของกระดาษ เป็น A4 10. เลือก Next Page Setup Manager... Modify... \\PRINTER M\Canon LBP3500 Properties General Ports Device and Document Settings Plotter Calibration Calibrate Plotter... Paper Size: A4 Next > Height : 237 Width : 167 Units : Millimeters Maximum : 296 209 Next > 11 12 13 11. จะขึ้นค่า ขนาดความกว้างและความยาวของกรอบสี่เหลี่ยม เพื่อปรี้นออกมาวัดค่าจากกระดาษ ว่าขนาดขาดหรือเกินเท่าไร 12. เลือก Next เครื่องทำการปรี้น กระดาษออกมา 13. ทำการวัดค่า จากกรอบสี่เหลี่ยม ของกระดาษ เพื่อหาขนาด ความกว้าง x ความยาว เมื่อปรี้นงาน ได้ขนาดจริงเท่าไร ก่อนป้อนค่า ชดเชย ให้เครื่องปรี้น เช่น ค่าในเครื่องระบุขนาดเท่ากับ 237 มม. ขนาดความกว้าง ที่วัดได้ 236 มม. ต้องใส่ในช่อง Height : 238 มม.					
ผลที่ได้รับ	วันที่				
	ผู้ถ่ายทอด				
	ผู้รับการถ่ายทอด				

การจัดการความรู้ (KM)		One-Point Lesson (ความรู้เฉพาะเรื่อง)				
หัวเรื่อง	การแก้ปัญหา Print งานลงใน กระดาษไข ไม่ได้ขนาด				เลขที่เอกสาร	2/2
					วันที่รายงาน	20/01/2555
ประเภท	☐ ความรู้พื้นฐาน	☐ การแก้ไขปรับปรุง	☒ ความยุ่งยาก / ปัญหาที่เกิดขึ้น	หัวหน้ากลุ่มงาน	หัวหน้างาน	ผู้จัดทำ
				มนตรี ปราณีมาโพ	ทานดรรณ เด็กขึ้น	วัชระ พอกพูน
14. ป้อนค่าที่การลงในช่อง Measured Height Measured Height : 238.00 Measured Width : 168.00 14 15. เลือก Next Next > 15 16. โปรแกรมให้ระบุชื่อ เครื่องปริ้น File name Finish PMP File name : Canon LBP3500 16 17. เลือก Next Next > 17 18. โปรแกรมขึ้นชื่อ เครื่องปริ้น ให้เราตรวจสอบ Canon LBP3500.pc3 18 19. เลือก Finish Finish 19 20. เลือก OK OK 20 21. เครื่องทำการปริ้น กรอบสี่เหลี่ยม ออกมาใหม่ ให้เราตรวจสอบขนาด อีกครั้ง ถ้าไม่ได้ที่ต้องการ ต้องทำกระบวนการเดิมอีกครั้ง จนกว่าจะได้ที่ต้องการ  21						
หมายเหตุ ผู้ปฏิบัติงาน ต้องหมั่นตรวจสอบ ขนาดของงานที่ปริ้นออกมาทุกครั้ง ว่าได้ขนาดหรือไม่ เพราะการที่เราต้องไปตั้งค่า Calibrate Plotte หมายความว่า งานที่ออกมาขนาดความเที่ยงตรง ส่งผลต่อกระบวนการผลิตชิ้นส่วน ทำให้เกิดการสูญเสียวัสดุและเพิ่มต้นทุน						
ผลที่ได้รับ	วันที่					
	ผู้ถ่ายทอด					
	ผู้รับการถ่ายทอด					