

การจัดการความรู้ (KM)		One-Point Lesson (ความรู้เฉพาะเรื่อง)		
หัวเรื่อง	เรื่อง เส้นกำหนดขนาด ไม่แสดงค่าเป็น ทศนิยม ในโปรแกรม Autocad		เลขที่เอกสาร	1
			วันที่รายงาน	1/04/2555
ประเภท	<input type="checkbox"/> ความรู้พื้นฐาน	<input type="checkbox"/> การแก้ไขปรับปรุง	<input checked="" type="checkbox"/> ความยุ่งยาก/ ปัญหาที่เกิดขึ้น	หัวหน้ากลุ่มงาน
			หัวหน้างาน	ผู้จัดทำ
		มนตรี ปราณีมาโพ	ทานดรรชนี เด็กชั้น	วัชระ พอกพูน





ปัญหา เมื่อใส่เส้นกำหนดขนาดในแบบ แล้วไม่แสดงค่าเป็นทศนิยม เนื่องจากมีการตั้งค่า ปิดเศษ จำนวนเต็มไว้

สาเหตุ เกิดจากการตั้งค่าก่อนทำงานเขียนแบบ ในโปรแกรม Autocad ไม่ถูกต้อง


วิธีการแก้ไข ตรวจสอบ การตั้งค่า ก่อนทำงานเขียนแบบ

โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าโปรแกรม Program Autocad
2. เลือก File > Dimension
3. เลือก Dimension Style
4. เลือก Modify
5. เลือก Primary Units
6. เลือก Round off = 0
7. เลือก OK
8. เลือก Set Current
9. เลือก Close
10. ค่าในเส้นบอกขนาด ที่ต้องการใช้



การบอกขนาดที่ผิด
เพราะไม่ขึ้น ค่าทศนิยม



ผลลัพธ์ที่ได้ เมื่อใส่เส้นกำหนดขนาดในแบบ จะแสดงค่าเป็นทศนิยม โดยไม่มีการปิดเศษ เป็นจำนวนเต็ม สามารถป้องกันปัญหา ขนาดไม่จริง ในแบบสั่งผลิตได้

ผลที่ได้รับ	วันที่								
	ผู้ถ่ายทอด								
	ผู้รับการถ่ายทอด								