

การจัดการความรู้ (KM)		One-Point Lesson (ความรู้เฉพาะเรื่อง)		
หัวเรื่อง	การลบคมแผ่นฐานครึ่งละหลายๆ แผ่น	เลขที่เอกสาร	ก.ค.-55	
		วันที่รายงาน	29 ส.ค. -55	
ประเภท	☒ ความรู้พื้นฐาน ☐ การแก้ไขปรับปรุง ☐ ความยุ่งยาก/ปัญหาที่เกิดขึ้น	หัวหน้ากลุ่มงาน	หัวหน้างาน	จัดทำโดย
		ลือฯ	ผลิตลือฯ	นายไอยรา


การลบคมแผ่นฐานครึ่งละหลายๆ แผ่น

เนื่องจากการพลาสติกวัสดุหลักที่ใช้ในการประกอบสื่อฯ โมเดลต่างๆ มีคุณสมบัติเฉพาะตัวอย่างหนึ่งที่ควรระวัง คือ มีเหลี่ยมคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากผ่านขั้นตอนการตัด หรือ แยกหักไม่ว่ากรณีใดๆ รอยที่เกิดขึ้นจะ**มีความคมค่อนข้างมาก** โอกาสที่จะทำให้ผู้จับต้อง หรือ สัมผัสจะเกิดบาดแผลก็มีสูง ซึ่งผู้เขียนเองแม้จะพยายามระมัดระวังแล้วก็ยังโดนมาหลายสิบแผลเช่นกัน

สำหรับการลบคมแผ่นฐานครึ่งละหลายๆ แผ่นนี้จะกล่าวเฉพาะส่วน เมื่อต้องลบคมแผ่นฐานจำนวนมากๆ รายละเอียดขั้นตอนดังข้างล่าง























ขั้นตอนดังนี้

- เตรียมเครื่องมือสำหรับลบคม เช่น ตะไบ(ใช้ลบคม) แปรงลวดแข็ง(ใช้ทำความสะอาดพื้นตะไบ) หรือ อาจใช้มีดคัดเตอร์ลบคมก็ได้แต่โอกาสเกิดอันตรายโดนมือค่อนข้างสูง
- จัดเรียงแผ่นฐานที่จะลบคมเป็นชั้นบันได เพื่อให้ง่ายต่อการสไลด์และหมุนแต่ละด้าน ควรเรียงให้แนวตั้งตัวอักษรบนแผ่นให้ไปในทิศทางเดียวกันจะได้ไม่สับสน
- สไลด์แผ่นบนสุดให้ขอบพื้นแผ่นที่2 (3.1) มือซ้ายกดด้านตรงข้าม->(3.2) มือขวาจับตะไบให้แน่นเอียงทำมุมกับคมแผ่นฐาน~110-120 องศา -> (3.3) แล้วกดถูตามแนวขอบที่คมไปข้างหน้าจนสุดแนวขอบ
- ถูตะไบ เช็ดคมขอบแผ่นฐานจนหมดคม แล้วหมุนลบคมอีก 3 ด้านที่เหลือ (ตามวิธีข้อ 3.)
- พลิกกลับด้าน ล่างขึ้นบน(แผ่นเดิม) แล้วลบคมตามข้อ 3. ทั้ง 4 ด้านจนครบ/แยกเรียงอีกกอง จากนั้นทำการลบคมแผ่นในกองต่อไปจนหมด->ทำความสะอาดเครื่องมือ-พื้นตะไบ

ผลที่ได้รับ	วันที่	29/8/2555	*แก้ไข*10/9/-55				
	ผู้ถ่ายทอด	นายไอยรา พงษ์สุวรรณ					
	ผู้รับการถ่ายทอด						